




Logg inn



VELKOMMEN TIL FG-KONTROLL

Kontroll av sprinkler, brannalarm og el-a



SØK KONTROLL

Trenger du å få tak i en

OM DATABASEN

Hovedformålet med FG-kontroll er å øke kontrollen av elanlekkasjestoppere.

Databasen tilhører Finans Norge som er forsikringselskaper og banker. Den ble utvalgt av Godkjennelsesnevnd, FG, som administrerer

Logg inn til FG-kontroll

Tilbakestill passord for å få tilgang til nytt system

Ved første innlogging til nytt system (etter 23. mars 2021) må du tilbake stille passordet ditt for å få tilgang til systemet. [Klikk her for å tilbake stille passord.](#)

E-postadresse

ingrid.skaanseng@finansnorge.no

Passord

☐ Husk meg til neste gang

LOGG INN

[Klikk her for å sette et nytt passord](#) hvis du har logget inn før men har glemt passordet ditt.

Vennligst ta kontakt med fg@fgkontroll.no hvis du trenger hjelp med innloggingen.

Glemt passord

Skriv inn e-postadressen din for å få tilsendt en lenke til en side hvor du kan sette eller endre passordet ditt. Denne lenken vil være gyldig i et døgn.

E-postadresse

SEND LENKE

Vennligst ta kontakt med fg@fgkontroll.no hvis du får beskjed om at e-postadressen din ikke blir funnet eller du trenger annen hjelp med innloggingen.

Nettadresse:
www.fgkontroll.no

Systemet krever individuell innlogging hvor epostadresse er brukernavn.


Hvis du vet du er registrert inn kan du sette nytt passord via «logg inn», klikk lenken for å sette nytt passord, legg inn epostadressen din i feltet og du vil motta ny epost med link til å sette ett passord.

To: <fgskadeteknikk@gmail.com>

[illegible]

Eksempel på passordsettingslenke fra FG-kontroll


Lenken som mottas for å sette/endre passord er gyldig i 50 minutter, rekker man ikke sette/endre passord innen den tid må man be om ny lenke



≡ MENY

Ida Johansen

FG KONTROLL



TIPS

Ved søk på kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer, bruk formatet «knr-gnr/bnr».

Merk at noen anlegg er registrert med gammelt kommunenummer. Dette gjelder da spesielt de som er overført fra ESS.

SØK

FAGOMRÅDE

244/11233

Vis alle



Søk

Trykk søk for å hente anlegg

Søk-Eksempel 1:

Søk gjøres via:

Meny,

søk etter anlegg:

Velg g.nr/b.nr, eventuelt kommunenummer eller deler av adressen. Les tips i toppen av siden.

ESS rapporter er registrert med gammel adresse slik at søket må gjøres ved gammel matrikkeldata.

Eks gamle kommunenummer.



TIPS

Ved søk på kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer, bruk formatet «knr-gnr/bnr».

Merk at noen anlegg er registrert med gammelt kommunenummer. Dette gjelder da spesielt de som er overført fra ESS.

SØK

FAGOMRÅDE

244/11233

Vis alle



Søk

FAGOMRAADE

BESKRIVELSE

BYGG

EIER

HOVEDBRUKER

SISTE KONTROLL

NESTE KONTROLL

LENKE

Veien 2277 B
244/11233

Eieren AS

11.12.2020

11.12.2021

[Gå til anlegg](#)

Fagområde

«dråpe» henviser til sprinkleranlegg,

«lyn» henviser til elkontroll (denne visningen er ikke åpen for brannvesen per oktober 2021)

velg «gå til anlegg for å se mer informasjon



TIPS

Ved søk på kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer, bruk formatet «knr-gnr/bnr».

Merk at noen anlegg er registrert med gammelt kommunenummer. Dette gjelder da spesielt de som er overført fra ESS.

SØK

Veien

Søk

FAGOMRÅDE

Vis alle



Søk-Eksempel 2:

Søk på for eksempel deler av gateadresse kan få treff på flere anlegg, for å snevre søket kan man velge fagområde sprinkler eller elkontroll

FAGOMRAADE	BESKRIVELSE	BYGG	EIER	HOVEDBRUKER	SISTE KONTROLL	NESTE KONTROLL	LENKE
		Veien 227 A 246/11244	Firmaet AS		01.01.2010	01.01.2015	Gå til anlegg
		Veien 2278 245/11233	Narvesen AS		11.12.2020	11.12.2021	Gå til anlegg
		Veien 2277 B 244/11233	Eieren AS	1	17.04.2007	17.04.2008	Gå til anlegg
		Veien 2377 A og 444/11293	Eieren AS		05.03.2021	05.03.2022	Gå til anlegg

SPRINKLERANLEGG

Adresse Veien 227

Beskrivelse -

Eier Eieren

Hovedbruker

Kontrollforetak Sprikontroll AS

Forsikringselskap Trygg Dekning AS

Status Kontroll levert

Bygg Dokumenter Endre informasjon Legg til bygg Ny forespørsel

TYPE	BYGG	STATUS	VURDERING	KONTROLLDATO	RAPPORT SENDT	KONTROLLERENDE	
Rutinekontroll	ESS 1	Publisert	8/10	11.12.2020	14.12.2020	Sprikontroll AS	Vis
	ESS 1	Publisert	8/10	27.05.2019	27.05.2019	Sprikontroll AS	Vis
Rutinekontroll	ESS 1	Publisert	8/10	12.09.2016	15.09.2016	Sprikontroll AS	Vis
Rutinekontroll	ESS 1	Publisert	9/10	18.09.2013	20.10.2013	Kontrolløren AS	Vis
Rutinekontroll	ESS 1	Publisert	9/10	21.09.2010	18.10.2010	Kontrolløren AS	Vis
Rutinekontroll	ESS 1	Publisert	9/10	08.10.2007	18.10.2007	VVS AS	Vis
1. gangskontroll	ESS 1	Publisert	10/10	16.05.2006	23.06.2006	VVS AS	Vis

Informasjon under dokumentet informerer om hvilke kontroller som er hentet inn fra ESS

Vurdering av ESS rapporter er opp til 10, FG-kontroll vurdering starter med 100 hvor det trekkes fra etter type avviki om registreres inn.

Gå til «vis» for å se kontrollgrunnlag

«Ny forespørsel» benyttes for elkontroll per i dag (oktober 2021), ikke for sprinklerkontroll

BYGG/ANLEGG



RUTINEKONTROLL



EIENDOM, BYGG OG AKTØRER - RUTINEKONTROLL

EIENDOM OG BYGG

EIENDOMMEN

Til anlegget

Beskrivelse

Beskrivelse

Eier

Eieren

Hovedbruker

Eieren

Forsikringsselskap

Trygg Dekning AS

BYGG

Bygg 1

Veien 2277B

Beskrivelse av bygg

Kjøpesenter, kontor og lager

Kontaktperson

Velg kontaktperson

Kontrollintervall

Hvert år

Bygningsnummer

Gårds- og bruksnummer

22277/44

Postnummer og -sted

Bygningstype

Areal m²Totalt areal m²

0

AKTØRER

KONTROLLERENDE

Kontrollforetak

SprinklerTeknikk AS

Ansvarlig

Jørgen Sand

Oppsett og visning av kontroll som er overført fra
ESS → To faner

RUTINEKONTROLL FOR SPRINKLERANLEGG

Last ned rapport

Failed to load PDF file.

VEDLEGG

Det er ikke lastet opp vedlegg til denne kontrollen

PDF fra ESS kan lastes ned

Last ned rapport

Visning ESS rapport

ELEKTRONISK SYSTEM
FOR SPRINKLERANLEGG



Steen og Strøm ASA 1.gangskontroll utført 21.06.2004 av Sprikontroll AS
AS

BYGNINGSEIER

Bygningseier: Kjøpesenteret AS
Org.nr: Pb 2233, Stedet
Adresse:
Postnr. og poststed: 0114 Oslo
Epost-adresse:

Kommentarer:

SIKRET BYGNING OG AKTØRENE

Gårdsnr: 244
Bruksnr: 11233
Kommunenr: 0447
Bygning:
Internt saksnr:
Prosjekterende:
Kont. prosjekterende:
Utførende:
Kont. utførende: Utførende sprinkler AS
Hovedbruker: Nærsenteret asa
Adresse:
Postnummer: 3055
Poststed: Krokstadelva
Ant. etasjer: 2
Inst.tidspunkt:
Alarm overføring: Ja
Hvis ja, til hvem: 110-sentral

Kommentarer: Kjøpesenter med lagervirksomhet.

LAGRINGSKONFIGURASJON


Areal	Bruksformål	Anleggstype	Kategori	Maks lagringshøyde	Beregnings- grunnlag	Antall sprinkler
Sprinklet	Bygnings- konstruksjon	Fareklasse	Vareslag	Lagringsmetode	Dim. regler	Type
23000 m ²	Supermarked	Vått	Kategori III	1,7 meter		1400 stk
Sprinklet	Ubeskyttede stålkonstruksjon i dekker/tak	Ordinær Risiko, gruppe 3, OH3	Papir ruller stående, kat III	ST4, Pallereoler (palle- eller grenreoler)	FG-CEA	Konvensjonell
m ²				meter		900 stk
Sprinklet						Spray
50 m ²				meter		stk
Ikke sprinklet						

Totalt areal: 23050 m² Sprinklet: 23000 m² Usprinklet: 50 m²
Kommentarer: Det er to lager i dette bygget. Ett lager på Elkjøp med varer i Kategori 1-2 samt ett lager på Coop med varer i kategori 3. Lageret på Elkjøp, lagres det varer i 4-5 meters høyde og på lageret til Coop er lagringshøyden opp mot 6-7 meters høyde.

VANNFORSYNINGEN OG VANNMENGDE/TRYKKMÅLING (P/Q)

Vannforsyning: Enkel vannforsyning, vannverksledning
P/Q-krav ved sprinklerventil: P = 3,00 bar
Q = 1100 l/min
Vannforsyningens kapasitet: Teoretiske verdier oppgitt av vannverket

P/Q-graf:



Kommentarer:

BYGNINGSMESSIGE, BRUKSMESSIGE ELLER ANDRE ENDRINGER I FORHOLD TIL PROSJEKTERT

Er det foretatt bygningsmessige endringer?	Nei	Kommentarer:
Har endringene betydning for bygningens risikoklasse?	Nei	
Er det foretatt bruksmessige endringer?	Ja	
Har endringene betydning for bygningens sprinkleranlegg fareklasse?	Ja	Lagring av varer kategori 3 i 6-7 meters høyde
Er det foretatt endringer på sprinkleranlegget?	Nei	Lager butikken HHS2, lager mat HHS3
Har endringene betydning for bygningens sikkerhetsnivå?	Ja	Lager hos kjøpesenter har ikke tilstrekkelig dimensjonert sprinkleranlegg

Kommentarer: Sprinkleranleggets tilførsel har pr i dag ikke kapasitet til å levere den vannmengde som kreves for å kunne lagre varer i kategori 3 i de høydene som her blir gjort.

FUNKSJONALITET, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SIDEN IDRIFTSETTELSE

Har anlegget løst ut p.g.a brann?	Ja	Dato løst ut:	
Ble brannen slokket av anlegget?	Ja	Sted løst ut:	
Har anlegget løst ut uten brann?	Ja	Antall sprinkler som ble løst ut:	0
Inngår anlegget i virksomhetens KS- eller HMS-program?	Ja	Årsak:	
Er vedlikeholdsprogram utført?	Ja	Antall sprinkler som ble løst ut:	0
Er alarmoverføring prøvet?	Ja	Fungerte alarmoverføring?	Ja

Kommentar:

AVVIK

Stor alvorlighetsgrad

Sted

1. Denne kommentaren har blitt slettet
2. For høy lagring i forhold til sprinkleranleggets ytelse

Middels alvorlighetsgrad

3. Teknisk rom/vifterom 2 etg over spiserommet til Vinmonopolet ikke sprinklet.
4. Lagring av varer rundt sprinklersentral. Det lagres varer slik at det ikke er mulig å komme til sprinklersentral for brannvesenet ved en utrykning.

Liten alvorlighetsgrad

Kommentarer: Anleggs karakteren for sprinkleranlegget er satt til 1 pga utilstrekkelig vannforsyning og dimensjonering av dette i lagerdelen. Anleggs karakteren for resten av i Storsenter settes til 9.

OPPSUMMERING

Jeg har den 21.06.2004 kontrollert dette slokkeanlegget etter beste skjønn.

I henhold til FG-veiledning for kontroll av automatiske slokkeanlegg er anleggsvurderingen satt til: 1

Anleggsvurderingen er et verktøy kun ment for internt bruk i forsikringsselskapene i deres risikovurdering.

Utført 21.06.2004 av Sprikontroll AS **ved** Ketil Jensen

Kommentarer:

SPRINKLERANLEGG

Adresse Flere adresse, se bygninger
Beskrivelse Løvenstad Barneskole bygg a+b+c
Eier RÆLINGEN KOMMUNE
Hovedbruker -
Kontrollforetak Sprikontroll AS
Forsikringsselskap Annet forsikringsselskap
Status Kontroll levert



Visning rapport som er registrert i FG-kontroll

Vurdering av ny kontroll starter med 100 hvor det trekkes fra etter hvert som kontrolløren registrerer inn avvik

Det kan også føres inn «ingen anleggsvurdering» der kontrolløren ikke kan gi en anleggsvurdering av hele bygget. Eks dersom bygget ikke er fullsprinklet.

Bygg	Dokumenter	Endre informasjon	Legg til bygg	Ny 1.gangskontroll	Ny rutinekontroll
TYPE	BYGG	STATUS	VURDERING	KONTROLL	
Rutinekontroll	123 45	Publisert	78/100	29.08.2021	13.09.2021 Lars Kristiansen Vis
1. gangskontroll	123 45	Publisert	Ingen anleggsvurdering	28.03.2021	30.04.2021 Sprikontroll AS Lars Kristiansen Vis
Prosjektering	123 45	Publisert	Ikke relevant	26.07.2020	26.04.2021 Spriprosj AS Vis



EIENDOM, BYGG OG AKTØRER - RUTINEKONTROLL

EIENDOM OG BYGG

EIENDOMMEN

Til anlegget

Beskrivelse	Løvenstad Barneskole bygg a+b+c
Eier	RÆLINGEN KOMMUNE
Hovedbruker	Hovedbruker
Forsikringsselskap	Annet forsikringsselskap

BYGG

Bygg 1	Løvenstadvegen 7, Rælingen
Beskrivelse av bygg	Bygg A+B
Kontaktperson	June Andersen
Kontrollintervall	Hvert 3. år
Bygningsnummer	150451833
Gårds- og bruksnummer	3027-106/211
Postnummer og -sted	2006 LØVENSTAD
Bygningstype	Annen idrettsbygning

AKTØRER

SLOKKESYSTEMET

Ansvarligs navn	Ansvarligs navn
Ansvarligs telefon	Ansvarligs telefon
Stedfortreder navn	Stedfortreder navn
Stedfortreders telefon	Stedfortreders telefon

PROSJEKTERENDE

☐ Foretaket er ikke FG-sertifisert

Foretak	Bravida Norge AS
Ansvarlig	Velg ansvarlig

UTFØRENDE

☐ Foretaket er ikke FG-sertifisert

Foretak	Velg foretak
Ansvarlig	Velg ansvarlig

VEDLIKEHOLD

☐ Foretaket er ikke FG-sertifisert

5 faner i FG-kontroll rapport

1. fanen inneholder informasjon om eiendom og aktører



PROSJEKTERINGSGRUNNLAG - RUTINEKONTROLL

BESKYTTET OMRÅDE: Skolebygg a + b + c

Navn Skolebygg a + b + c

SLOKKESYSTEM 1

Type anlegg Sprinkler - Våtanlegg

Våtanlegget har frostsbeskyttelse

☐ Ja ☒ Nei

Soneanlegg

☒ Ja ☐ Nei

Anlegget har alarmsystem etter adressering med strømningsvakt eller andre alarmgivere

☒ Ja ☐ NeiType
sprinkler

SSP - HENGENDE SPRINKLER



Spesifikasjon Valgfritt: beskriv spesifikasjon

Totalt antall sprinkler stk

K-faktor K-faktor

Følsomhetsklasse (RTI) Velg en følsomhetsklasse

Aktiveringstemperatur (celsius) Celsius

Sprinklerhoder er tilkoblet med fleksible slanger

☒ Ja ☐ Nei

BEREGNING OG DIMENSJONERING

Anlegget er satt i drift 2017

HYDRAULISK BEREGNING - KRAV TIL VANNTILFØRSEL

Vannmengde i ugunstige areal (l/min) 1500

Vanntrykk i ugunstigste areal (bar) 5

Vannmengde i gunstigste areal (l/min) l/min

Vanntrykk i gunstigste areal (bar) bar

Kommentar Kommentar / tabellberegning

TYPE OG VALG AV VANNFORSYNING

Valg av vannforsyning Velg type vannforsyning

VANNFORSYNING 1

Type vannforsyning Offentlig vanntilførsel med trykkøkingspumpe

Beskriv Hva består vannforsyningen av

Dra over fil, eller klikk her

2. Fanen inneholder informasjon om prosjekteringsgrunnlag



KONTROLL - RUTINEKONTROLL



DOKUMENTASJON (6/6)



SPRINKLERBESKYTTELSE OG OMFANG (4/4)



KLASSIFISERING (2/2)



VANNFORSYNING (5/5)



PUMPER (5/7)



ANLEGGSTYPER OG OMFANG (0/6)



SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING (0/6)



VENTILER (0/8)



ALARMER OG ALARMUTSTYR (1/3)



RØRLEDNINGER (0/6)



SKILT, ANGIVELSER OG INFORMASJON (0/2)



ETTERSYN, KONTROLL OG VEDLIKEHOLD (0/5)

3. Fanen inneholder kontrollpunkter og eventuelle avvik

BYGG/ANLEGG



PROSJEKTERING



KONTROLL



AVVIK



FULLFØR



AVVIK - RUTINEKONTROLL

ID	KAPITTEL	PLASSERING	REFERANSE	ALVORLIGHETSGRAD	POENG TREKK	AVVIKS BESKRIVELSE
0102 - 1	DOKUMENTASJON Tegninger - spesifikasjon av prosjektering	-	-	Merknad	-	Manglende opplysninger på tegningsgrunnlaget.
0301 - 1	KLASSIFISERING Det er samsvar mellom virksomhet og prosjekteringsgrunnlag	Kontor B	-	Stor	19	Anlegget er plassert i fareklasse OH men virksomhet samsvarer med fareklasse HHP.
0301 - 2	KLASSIFISERING Det er samsvar mellom virksomhet og prosjekteringsgrunnlag	-	-	-	-	-
0105 - 1	DOKUMENTASJON Dokumentasjon på vannforsyning	-	-	Liten	2	Manglende opplysninger om vannforsyning.
0602 - 1	PUMPER Sprinklerpumpen er korrekt installert med alle beskrevne funksjoner og automatikk	-	-	Middels		

Eksporter til Excel

4. Fanen oppsummerer avvik og det kan lastes ned en liste i Excel format

OPPSUMMERING AV KONTROLL - RUTINEKONTROLL

OPPSUMMERING

INFO

Kontroll utført 29.08.2021

Internt saksnummer Internett saksnummer

Kontrollørens kommentar

VURDERING AV ANLEGGET

Systemets vurdering 79

Kontrollørens vurdering 78

Begrunnelse for vurdering

Begrunnelse

☐ Ingen anleggsvurdering

FØLGENDE AKTØRER VIL MOTTA EN E-POST

ROLLE	NAVN	E-POST
Eier	RÆLINGEN KOMMUNE	raelingen-kommune@mail.no
Kontrollforetak	Sprikontroll AS	it-sprikontroll-as@liflig.no

VEDLEGG FOR VANNFORSYNINGER

Det er ikke lastet opp vedlegg til vannforsyninger.

VEDLEGG FOR VANNPUMPER

Det er ikke lastet opp vedlegg til vannpumper.

INFORMASJON

Her er en oversikt over nøkkelinformasjon som er registrert. Dette er siste trinn før rapporten publiseres. Når du publiserer rapporten blir den synlig for de aktørene som er knyttet til anlegget og rapporten. Alle mottar en e-post om registreringen. Når rapporten er publisert kan du ikke gjøre endringer på den.

Om noe skal korrigeres må du sende en e-post til fg@fgkontroll.no

Se PDF

Konverter til uferdig (avpubliser)

5. Fanen oppsummerer kontrollen, viser vurdering, eventuelle vedlegg og bilder av avvik og det kan lastes ned en PDF rapport som oppsummerer kontrollen